





## Comune di Villafranca in Lunigiana

PIANO COMPLESSO DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE  
DI UN CAMPO DA GOLF REGOLAMENTARE IN LOCALITA' CA' MADONNA

RAPPORTO AMBIENTALE VAS - Schedatura elementi di degrado/disturbo

Scheda  
n° 11



### CARATTERIZZAZIONE

**Identificazione catastale:** foglio n. 7; mappale n. 122

**Utilizzo:** utilizzato  parzialmente utilizzato  non utilizzato

**Destinazione:** agricola  non agricola

**Descrizione:** il manufatto è un annesso agricolo utilizzato prevalentemente come pollaio. Sono presenti costruzioni in lamiera, incongrue ed in stato di incuria

**Vincoli esistenti:** fascia di rispetto fluviale

**Impatti:**

Impatto visivo-percettivo	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
Impatto su matrici ambientali				
aria	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
acqua	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
suolo	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
flora e fauna	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
Impatto acustico	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
Impatto elettromagnetico	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>